

対象施設

	施設名	所在地	構造	階数 (地上)	階数 (地下)	延べ面積(m ²)	建築年次	用途	建築設備の 点検の有無	防火設備の 点検の有無	機械換気設備の 測定等※1の点 検の有無	排煙設備の測定等※1 の点検の有無
1	京都芸術センター	京都市中京区室町通蛸薬師下る山 伏山町546-2	RC造	3, 一部4	1	5,209.35	昭和6(平成12 改修)	作品の製作・展示 室, 事務室	有	有	有	無

※1 測定等とは、換気量、温度、相対湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、気流及び排煙風量の測定、並びに中央管理室における制御及び作動の状況の確認のことをいいます。

(凡例)
 ○:貸与可能であることを示す。
 ×:貸与不可であることを示す。
 -:該当がないことを示す。
 数字:貸与可能な数量を示す。
 電子:貸与品の規格が電子を示す。
 紙:貸与品の規格が紙を示す。

貸与品

施設名	建築物の敷地及び構造の点検資料(前回)	建築設備(昇降機を除く。)の点検資料(前回)	防火設備の点検資料(前回)	設計図(建築)	設計図(電気)	設計図(機械)	竣工図(建築)	竣工図(電気)	竣工図(機械)	計画通知書	吹付けアスベストの分析結果資料	吹付け石綿の劣化状況の調査結果資料
1 京都芸術センター	○(1, 紙)	○(1, 紙)	○(1, 紙)	-	-	-	○(1, 電子)※1	×※1	×※1	-	-	-

※1 竣工図(建築)の平面図のみ貸与し、残りの図面(電気, 機械の図面を含む)は現場にある図面を現場での確認とする。